


UTX318 QA测试报告

检测方法：目视/测试

环境温湿度：23℃/65%

检验项目	检定规程要求	结论 (P/F)
外观	壳体整洁干净，不得有划痕、披峰、裂纹；贴纸字符清晰内容完整；功能键操作有效可靠，手感良好；紧固件齐全、拧紧到位，无锈蚀，无滑扣。	P
目镜检查	旋转目镜处的屈光度调节环，屏幕内容可调整清晰	P
物镜检查	旋转物镜处的对焦环，可使不同距离的物体对焦清晰	P
图像显示	检测红外图像是否有异常。（屏幕不能有坏点）	P
MCX接口检查	将MCX接口与外接屏连接，在设置中打开视频输出，红外图像可正常在外接屏上显示	P
USB充电功能	用5V/2A充电器，充满后设备电源按键处LED灯变绿	P
激光指示检查	长按拍照键，看激光指示灯是否开启	P
快门检查	短按电源键，快门会自动闭合，将机器靠近耳朵10CM处，能听到快门咔嚓一声。再次短按电源键，快门会自动打开	P
USB数据通讯	检测USB能正常与电脑连接和数据传输	P



优利德科技(中国)股份有限公司
校准专用章

复检员：谢亮

首检员：刘爱